



181012050141

检 测 报 告

报告编号: UTS23020217E

检测类别:	环境检测 (委托检测)
受检单位:	捷讯精密橡胶 (苏州) 有限公司
单位地址:	吴江经济开发区花港路 956 号

江苏省优联检测技术服务有限公司

二〇二三年二月十六日

检验检测专用章

声 明

- 一、 本报告无技术服务机构检验检测专用章无效。
- 二、 本检测报告只对所检样品检测项目的检测结果负责。由其他机构和单位采集送检的样品，本技术服务机构仅对送检样品的检测结果负责，不对样品来源负责。
- 三、 如对本报告中检测结果有异议，请于收到报告之日起十五天内向本公司以书面方式提出，逾期不予受理。
- 四、 委托检测，系个人、企业、社会团体、国家机关的自愿性委托检测；定期检测系按照法律法规进行的每年至少一次的检测；监督检测，系按国家有关法规进行的监督性检测；评价检测，根据生产工艺过程和实际操作及工人接触状况，对有职业卫生标准和检测方法的职业病危害因素的浓度或强度进行检测；事故性检测，系对发生职业危害事故时进行的紧急检测；日常检测，系指用人单位根据其工作场所存在的职业病危害因素进行的周期性检测。
- 五、 受检单位应保证提供资料的准确性以及所有检测活动是在真实反映企业正常生产状况条件下进行的，本机构仅对满足该前提下的检测结果负责。
- 六、 任何对本报告未经授权之涂改、伪造、变更及不当使用均属违法，其责任人将承担相关法律及经济责任，我公司保留对上述违法行为追究法律责任的权利。
- 七、 本报告未经江苏省优联检测技术服务有限公司书面批准，不得以任何方式部分复制；经同意复制的复制件，应由江苏省优联检测技术服务有限公司加盖检验检测专用章确认。

地 址：中国江苏省苏州市吴中区越溪街道北官渡路 50 号 3 幢

邮政编码：215168

电 话：0512-66358023

电子邮件：services@uts.com.cn

网 址：www.uts.com.cn

受捷讯精密橡胶（苏州）有限公司委托，我公司于2023年02月09日起对该公司废气进行了检测，检测周期为2023年02月09日~02月16日。

1、受检单位情况

单位名称	捷讯精密橡胶（苏州）有限公司	联系人	王争光
单位地址	吴江经济开发区花港路956号	电话	13814560557

2、检测内容

类别	检测点位	检测项目	检测频次
废气	危险品仓库门口○1、 油品仓库门口○2、 危废仓库门口○3、 B栋南侧一楼门口○4、 B栋南侧一楼窗口○5、 B栋南侧冲床门口○6、 B栋厂房一楼门口东○7、 B栋厂房一楼门口西○8、 B栋厂房二楼门口东○9、 B栋厂房二楼门口西○10、 B栋厂房三楼门口东○11、 B栋厂房三楼门口西○12、 A栋厂房一楼门口东○13、 A栋厂房一楼门口西○14、 A栋厂房二楼门口东○15、 A栋厂房二楼门口西○16、 A栋厂房三楼门口东○17、 A栋厂房三楼门口西○18、 模具加工门口○19、 成型车间（辅房）门口○20	非甲烷总烃	1次/天

3、分析方法、检测仪器

检测项目名称	检测依据	方法检出限	检测仪器	仪器编号
非甲烷总烃	环境空气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法 HJ 604-2017	0.07mg/m ³	气相色谱仪 GC-2014C	E-1-252

4、采样方法、采样仪器

类别	采样方法	采样仪器	仪器编号
废气采样	挥发性有机物无组织排放控制标准 GB37822-2019	-	-
	大气污染物无组织排放监测技术导则 HJ/T 55-2000	-	-

5、采样人员信息

采样人员	许松松、李卓然
------	---------

6、检测结果

(1) 废气检测结果见表 1

表 1 无组织排放检测结果表

检测项目 (检测点 位见附件 1) 2023.02.09	温度 (℃)	7.3		大气压 (kPa)		102.2	
	风向	-		天气情况		阴	
	检测结果(mg/m³)						
	检测地点	1	2	3	4	小时 浓度 均值	执行 DB32/4041-2021 表2无组织排放 限值
非甲烷总 烃	危险品仓库门口○1	1.30	1.27	1.27	1.38	1.30	6
	油品仓库门口○2	1.26	1.35	1.27	1.24	1.28	6
	危废仓库门口○3	1.74	1.66	1.66	1.63	1.67	6
	B栋南侧一楼门口○4	1.62	1.61	1.71	1.60	1.64	6
	B栋南侧一楼窗户○5	1.63	1.67	1.64	1.66	1.65	6
	B栋南侧冲床门口○6	1.70	1.67	1.61	1.67	1.66	6

表1 无组织排放检测结果表（续表）

检测项目 (检测点 位见附件 1) 2023.02.09	温度 (℃)	7.3		大气压 (kPa)		102.2	
	风向	-		天气情况		阴	
	检测结果(mg/m³)						
	检测地点	1	2	3	4	小时 浓度 均值	执行 DB32/4041-2021 表2无组织排放 限值
非甲烷总 烃	B 栋厂房一楼门口东○7	1.65	1.70	1.69	1.68	1.68	6
	B 栋厂房一楼门口西○8	1.74	1.62	1.68	1.71	1.69	6
	B 栋厂房二楼门口东○9	1.63	1.72	1.65	1.66	1.66	6
	B 栋厂房二楼门口西○10	1.68	1.67	1.62	1.70	1.67	6
	B 栋厂房三楼门口东○11	1.66	1.77	1.63	1.64	1.68	6
	B 栋厂房三楼门口西○12	1.72	1.75	1.61	1.69	1.69	6
	A 栋车间一楼门口东○13	1.63	1.65	1.55	1.61	1.61	6
	A 栋车间一楼门口西○14	1.68	1.50	1.62	1.78	1.64	6
	A 栋车间二楼门口东○15	1.69	1.77	1.64	1.76	1.72	6
	A 栋车间二楼门口西○16	1.61	1.66	1.61	1.62	1.62	6
	A 栋车间三楼门口东○17	1.69	1.77	1.71	1.65	1.70	6
	A 栋车间三楼门口西○18	1.64	1.72	1.66	1.70	1.68	6
	模具加工门口○19	1.69	1.65	1.65	1.62	1.65	6
	成型车间(辅房)门口○20	1.57	1.51	1.66	1.62	1.59	6

备注：报告中所引用的标准限值均由客户提供。标准限值详见捷讯精密橡胶（苏州）有限公司排污许可证（证书编号：913205097337444612001Z）

正文结束


编制：乙安婷 审核：甄伟伟

签发：

签发日期 2023 年 02 月 16 日



附件 1 检测点位示意图



备注：O1 为危险品仓库门口检测点；O2 为油品仓库门口检测点；O3 为危废仓库门口检测点；O4 为 B 栋南侧一楼门口检测点；O5 为 B 栋南侧一楼窗口检测点；O6 为 B 栋南侧冲床门口检测点；O7 为 B 栋厂房一楼门口东检测点；O8 为 B 栋厂房一楼门口西检测点；O9 为 B 栋厂房二楼门口东检测点；O10 为 B 栋厂房二楼门口西检测点；O11 为 B 栋厂房三楼门口东检测点；O12 为 B 栋厂房三楼门口西检测点；O13 为 A 栋厂房一楼门口东检测点；O14 为 A 栋厂房一楼门口西检测点；O15 为 A 栋厂房二楼门口东检测点；O16 为 A 栋厂房二楼门口西检测点；O17 为 A 栋厂房三楼门口东检测点；O18 为 A 栋厂房三楼门口西检测点；O19 为模具加工门口检测点；O20 为成型车间（辅房）门口检测点。

江苏优联检测技术服务有限公司